

WICHTIGE INFORMATION

Datum: 11.02.2005

Sehr geehrter Kunde

Wir bitten Sie, einmal wöchentlich den Wasserauslaufkanal an ihrem Gerät von eventuell angesetzten Kaffeepulverresten zu befreien, damit das Restwasser ordnungsgemäß in die Wasserauffangschale ablaufen kann, da durch zu spätes entleeren des Kaffeesatzbehälters, Kaffeesatzreste in den Wasserkanal gelangen können.

Ein verschmutzter Wasserauslaufkanal kann zu Verstopfungen führen die einen Wasserabfluß verhindern bzw. dazu führen, dass das Wasser an einer anderen Stelle als vorgesehen austritt.

Dadurch kann es auch zu Beschädigungen am Gerät in einzelnen Fällen auch an den Küchenarbeitsplatten kommen.

Wir bitten Sie um Verständnis, das wir für Folgeschäden dieser Art keine Haftung übernehmen können.



Mit freundlichen Grüßen
Saeco Austria AG